Министерство культуры Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
«Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»
ООО «Ростовская Археологическая Экспедиция»
ООО «Южный региональный центр археологических исследований»

IX
«АНФИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
ПО АРХЕОЛОГИИ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА



Музей Фелицына

КРАСНОДАР
2019

М.И. Кудин, К.А. Глазов, А.С. Кизилов

ХРАМ БЛИЗ СЕЛА БАРАНОВКА – НОВЫЙ ПАМЯТНИК ХРИСТИАНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ

По имеющимся сведениям на территории города Сочи находилось не менее 27 христианских средневековых храмов. Более трети из них (11 шт.) сохранились до наших дней и исследованы археологами. О девяти храмах, утраченных в XX в., сохранились достоверные документальные свидетельства, остатки семи храмов были выявлены за последние годы.

Еще А.А. Миллер, совершив разведки на восточном берегу Черного моря в 1907 г., отмечал, что Черноморское побережье четко делится на северную и южную части как в климатическом, так и в историческом, археологическом и этнографическом отношениях. Границей между этими частями он считал середину расстояния между городами Адлер и Сочи. Южная часть характеризуется остатками капитальных построек – церквей, башен, крепостей [Стеганцева, Рысин, 2009. С. 689]. «Совершенно иной характер имеет северная часть побережья. Развалины древних храмов здесь очень редки, остатки построек и крепостей встречаются лишь на самом берегу» [Миллер, 1909. С. 72].

Действительно, большая часть христианских храмов сосредоточена в южной части Большого Сочи – в нижней части долины р. Мзымта и прибрежной части Хостинского района до долины р. Сочи, в которой расположены храм в устье р. Агвы, и известный по письменным источникам древний храм на месте Навагинского форта (рис. 1). Севернее этой долины до недавнего времени был известен единственный храм в пос. Лоо, выделяющийся значительными размерами. Наличие в нем синтрона позволило А. Горсту и Б.Б. Овчинниковой предположить, что храм в Лоо являлся кафедральным храмом Кавказской митрополии [Горст, Овчинникова, 2011. С. 21].

Обособленное положение храма в Лоо за пределами распространения храмового строительства на территории Большого Сочи, возможно, объясняется тем, что он являлся родовым храмом влиятельного абазинского княжеского рода – Лау (Лоо) из которого предположительно происходили основатели Абхазского царства – Леон I и Леон II [Шакрыл, 1960. С. 179–183; Чачхалия, 2000. С. 56–60]. Ш.Д. Инал-ипа помещает в этом районе древнеабхазское языческое святилище рода Лоу-Лоо – Олинуха (Алоу-ныха) [Инал-ипа, 2011. С. 494].

Однако, возможно, что на этой территории, севернее долины р. Сочи существовали и другие, не сохранившиеся до наших дней или пока не выявленные древние христианские храмы. Так, 3 февраля 2019 г. нами были осмотрены и обмерены остатки древнего христианского храма близ села Барановка в долине р. Восточный Дагомыс. Храм расположен на широкой ровной площадке, на юго-западном отроге горы Пластунская на высоте 430 м над уровнем моря, в 1,2 км к северо-востоку от восточной окраины с. Барановка. К сожалению, остатки храма дошли до нас в сильно поврежденном виде. Он сохранился в виде курганообразного развала камней. В изначальном виде частично сохранились стены на уровне фундамента, скрепленные известковым раствором. Алтарная сторона храма направлена на восток, с небольшим отклонением к югу (азимут 97^0).

Размеры церкви невелики. Наружная ширина в алтарной части – 3,9 м. Видимая часть северной стены прослеживается на 0,9 м, южной до 6 м. Предполагаемая толщина стен достигала 0,6–0,7 м. Наружные размеры храма составляют около 6,3 × 3,9 м, при этом с западной стороны храма читаются остатки площадки или нартекса шириной 3,8 м и длиной 3,2 м, а в восточной – полукруглая апсида диаметром около 2,3 м (рис. 2). Апсида храма включена в прямоугольный наружный контур, что является характерным для однонефных церквей Кавказа [Хрушкова, 2018. С. 389] Очевидно, храм имел один вход в западной стене.

В первоначальном состоянии однонефная церковь у села Барановка по размерам и форме обнаруживает значительное сходство с ближайшим к ней храмом, расположенным в устье р. Агвы. Отсутствие черепицы позволяет предположить, что кровля храма была деревянной. Однонефные церкви относятся к самому распространенному типу храмов в Восточном Причерноморье. Это простое сооружение использовали для самых разнообразных функций, в качестве приходской, домовой, кладбищенской, крепостной, монастырской церкви [Хрушкова, 2018. С. 387]. Небольшие размеры храма у села Барановка говорят в пользу того, что он использовался как приходской (для небольшого поселения), либо как кладбищенский.

Стены храма выполнены из колотых, необработанных плит и камней песчаника, выходы которого имеются рядом. Алтарная часть храма изнутри была облицована блоками (квадрами) известкового туфа (травертина). Этот мягкий камень, легко поддающийся обработке и шлифовке, часто использовался в строительстве других христианских храмов на территории Сочи, датируемых IX–X вв., например, для облицовки стен храмов Крион Нерон, на горе Сахарная Головка, Галицинской базилики, храма у с. Монастырь [Марков Н.И., Марков Д.Н., 2015. С. 12–19]. В церквях Крион Нерон, Сахарная Головка травертин использовался для изготовления фигурных архитектурных деталей – фрагментов арок, сводчатых конструкций [Хрушкова, 2018. С. 386, 388]. А.С. Кизиловым было обнаружено место добычи подобных травертиновых блоков в долине р. Западный Дагомыс.

Размер полностью сохранившегося травертинового блока базилики Барановка – 0,45 × 0,23 × 0,28 м. По другим фрагментам и обломкам видно, что у всех блоков была стандартная высота – 0,23 м. Л.Г. Хрушкова отмечает, что облицовка в виде блоков, а не тонких пластин, характерна для ранневизантийского периода [Хрушкова, 2018. С. 384]. Интересно отметить, что длина и высота блока из травертина, недавно найденного на месте, где раньше стояла базилика в парке «Южные культуры», имеют аналогичные параметры.

В развалинах храма были найдены многочисленные фрагменты средневековых пифосов с гребенчатой насечкой, по крайней мере, от трех разных сосудов.

Литература

Горст А. Овчинникова Б. Кавказская митрополия в Лоо // Сочинский краевед. Сочи, 2011. Вып. 14.

Инал-ипа Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов // Инал-Ипа Ш.Д. Труды в 11 томах. Сухум, 2011. Т. III.

Марков Н.И. Марков Д.Н. По следам древней христианской колонизации (Византийские базилики на территории Сочинского национального парка). Сочи, 2015.

Миллер А.А. Разведки на Черноморском побережье Кавказа в 1907 году // ИАК СПб., 1909. Вып. 33.

Стеганцева В.Я. Рысин М.Б. Императорская Археологическая Комиссия и исследование памятников Кавказа и Предкавказья // Императорская Археологическая Комиссия (1859–1917): К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия. СПб., 2009.

Хрушкова Л.Г. Восточное Причерноморье в византийскую эпоху. История. Архитектура. Археология. Калининград; М., 2018.

Чачхалия Д.К. Храм в Лоо // Хроника абхазских царей. М., 2000.

Шакрыл К.С. К генезису наименования «Лыхны» // Труды АбИЯЛИ им. Д.И. Гулиа. Сухуми, 1960. Т. XXXI

M.I. Kudin, K.A. Glazov, A.S. Kizilov

THE TEMPLE NEAR THE VILLAGE BARANOVKA – THE NEW CHRISTIAN MEDIEVAL ARCHITECTURAL MONUMENT

Abstract. The data about this Christian temple which was discovered in February 2019 is published. The distribution boundaries of Christian temples in the territory of Sochi and the parallels of the architectural design of the temple near the village Baranovka among the others temples of the Eastern Black Sea are given. In particular, there is a similarity of the described temple with neighboring single apse church on the river Agva. The use of standard travertine blocks in the design of the temple walls near the village Baranovka and other temples in Sochi is noted.

Keywords: one-nave church, apse, temple construction, travertine block, pithos



Рис. 1. Расположение средневековых христианских храмов на территории г. Сочи.



Рис. 2. Реконструкция плана храма у села Барановка.